


Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI02 = 1/8" => Thread Size : 1/8"-28

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI04 = 1/4" => Thread Size : 1/4"-19

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI06 = 3/8" => Thread Size : 3/8"-19

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI08 = 1/2" => Thread Size : 1/2"-14

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI10 = 5/8" => Thread Size : 5/8"-14

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI12 = 3/4" => Thread Size : 3/4"-14

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก



2. สับหวีวัดเกลียว

BMI16 = 1" => Thread Size : 1"-11

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก



2. สับหวีวัดเกลียว

BMI20 = 1-1/4" => Thread Size : 1-1/4"-11

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก




2. สับหวีวัดเกลียว

BMI24 = 1-1/2" => Thread Size : 1-1/2"-11

Thread Card : JIS 30° Flare Parallel (BMI)



1. วัดความโตเกลียวนอก



2. สับหวีวัดเกลียว

BMI32 = 2" => Thread Size : 2"-11